



深圳市龍威清潔劑有限公司

Shenzhen LongWei Cleaning agent Co. Ltd..

LW—361 硅胶脱模剂

一、简介：

LW—361 硅胶脱模剂系采用进口原材料环保水性脱模剂，适用于**低温成型的液体硅胶制品**，亦可用于**高温硫化成型的硅胶制品**。无残留、不发油、不起霜，产品成型后不开裂的高品质硅胶制品外用脱模剂，在硅胶制品硫化中达到离模清洁的脱模作用，并且能增加生产效率及降低模具保养维修费用，同时也能使金属与非金属间保有优良的润滑作用。脱模剂已通过 SGS 环保检测和卤素测试。

二、性能指标

外 观	比 重	ALKALI: PH	离子性	稀释溶剂	建议比例
透明液体	1.03±0.01	10±0.2	非离子	水	20-40 倍

三、优点

本品适用于高要求环保食品级硅胶产品，当温度巨幅改变时仍能保有原来的特性，不易被氧化并不易与大部分的化学物质反应。优越的贮存安定性，易于处理，当模具温度高时仍然非常稳定。不遗留胶质或残余物质造成产品表面的污染。

四、使用方法

直接将原液用清水稀释（**20-40 倍**）后搅拌均匀，喷洒在模具表面即可；具体稀释比例需根据硅胶产品成型脱模难易程度来选择。

具体的喷洒方法可参考以下操作：

需要用一个空瓶子和一条小的塑料导管，空瓶盖子上打个孔，空瓶子装入已稀释好的脱模水，把塑料导管插进去，侧对着管孔喷气，导管即可喷出脱模水。

五、注意事项

- 1、初次使用时请**将模具清洗干净**，除去之外的其它脱模剂残留，以保证使用效果。
- 2、如遇难脱模的产品时，建议先空压前三模，让脱模剂在模具上形成薄膜后再正常生产。
- 3、请储藏于室内阴凉处，勿太阳长时间照射，有效期 24 个月。

六、包装

LW-361 硅胶脱模剂包装为 5 公斤/罐、20 公斤/桶装。